



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  
ຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ເລກທີ 17 /ກຕຊສ.ຂຕພພ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 20. 10. 2017

**ຮຽນ:** ທ່ານ ຫົວໜ້າ ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

**ເລື່ອງ:** ລາຍງານຜົນການລົງຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ  
ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ໃນຊ່ວງໄລຍະດຳເນີນງານ ສຳລັບ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ  
ນ້ຳຊັນ 3 A ທີ່ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ຂອງ ບໍລິສັດ ພິງຊັບທະວີ ກໍ່ສ້າງ ຂົວທາງ ແລະ ຊົນ  
ລະປະທານ ຈຳກັດ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນ  
ທີ 18 ທັນວາ 2012;
- ອີງຕາມ ຄຳແນະນຳ ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ຈາກໂຄງ  
ການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ສະບັບເລກທີ 8030/ກຊສ, ລົງວັນທີ 17/12/2013;
- ອີງຕາມ ໃບຢັ້ງຢືນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສຳລັບ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ນ້ຳຊັນ 3 A ສະບັບເລກ  
ທີ 6073/ກຊສ, ລົງວັນທີ 05 ກັນຍາ 2012;
- ອີງຕາມ ບົດບັນທຶກ ຜົນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ  
ນ້ຳຊັນ 3 A ຄັ້ງວັນທີ 04 ຕຸລາ 2017.

ຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ  
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ຂຕພພ) ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນລາຍງານມາ ຍັງທ່ານ ຊາບວ່າ: ໃນວັນທີ 04 ຕຸລາ 2017 ຄະນະ  
ວິຊາການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ເຊິ່ງນຳພາໂດຍ ທ່ານ ພຸວິງ ຫຼວງໄຊຊະນະ ຫົວໜ້າ ກອງປະເມີນ  
ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ພະແນກ ຊສ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງຄູນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ  
ບໍລິສັດ ພິງຊັບທະວີ ກໍ່ສ້າງ ຂົວທາງ ແລະ ຊົນລະປະທານ ຈຳກັດ.

ຈຸດປະສົງໃນການລົງຕິດຕາມກວດກາຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ລົງເບິ່ງເຂດຕົວເຂື່ອນ, ເຂດໂຮງປັ່ນໄຟຟ້າ, ເຂດແຄ້ມ  
ພັກ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຄະນະວິຊາການ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ  
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ໃນໄລຍະ  
ຜ່ານມາຂອງບໍລິສັດ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ພົບເຫັນໃນເວລາເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ  
ກວດກາ (ຄັດຕິດບົດບັນທຶກມາພ້ອມນີ້).

ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ເຫັນວ່າ ບໍລິສັດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ  
ປ້ອງກັນແກ້ໄຂ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ  
ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໄປແລ້ວນັ້ນໄດ້ດີສົມຄວນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄຽງຄູ່  
ກັບດ້ານດີນັ້ນກໍຍັງມີບາງກິດຈະກຳ ທີ່ບໍລິສັດ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມເຕີມ ເປັນຕົ້ນ ວຽກງານການອະນາໄມໜ້າອ່າງ

ເກັບນໍ້າທີ່ຍັງເຫັນເສດໄມ້ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າໃນເຂດ ອ່າງເກັບນໍ້າ-ເຂດລຸ່ມເຂື່ອນ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ຮັບຊາບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຂອງໂຄງການ ດໍາເນີນໄປຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຂຕພພ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່າງບົດປະກອບຄໍາເຫັນເຖິງ ບໍລິສັດ ເຊິ່ງໄດ້ຄັດຕິດມາພ້ອມ ນີ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽນລາຍງານມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ ຕາມທາງຄວນດ້ວຍ.

ຫົວໜ້າຂະແໜງ



**ເອກະສານຄັດຕິດ**

- ບົດປະກອບຄໍາເຫັນ;
- ຂໍ້ມູນສັງລວມຫຍໍ້ໂຄງການ;
- ບົດປະເມີນໂຄງການ;
- ລາຍການກວດສອບ ສໍາລັບ ການລົງຕິດຕາມກວດກາ;
- ບົດບັນທຶກ;
- ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.