

**ແບບຟອມລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ
ກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ໂຄງການລົງທຶນ ສຳລັບ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຫີນກາວ,
ເຂດບ້ານຄຳແສນໄຊ, ເມືອງໄຊພູທອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ**

I. ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ

– ຊື່ໂຄງການ:.....	ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຫີນກາວ.....
– ຊື່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ:.....	ບໍລິສັດ ແສງຈັນ ບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ.....
– ປະເພດໂຄງການ:.....	IEE.....
– ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ:	ເຂດບ້ານຄຳແສນໄຊ, ເມືອງໄຊພູທອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.....
– ຂະແໜງການ:.....	ບໍ່ແຮ່.....
– ໄລຍະສຳປະທານ:.....	10 ປີ.....
– ກຳລັງການຜະລິດ:.....	200,000 ໂຕນ/ປີ.....
– ເນື້ອທີ່ສຳປະທານໂຄງການ:.....	350 ເຮັກຕາ.....
– ເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນ:.....	140.10 ເຮັກຕາ.....
– ສະຖານະພາບໂຄງການ (IEE/EIA):.....	ໄລຍະຂຸດຄົ້ນ.....
– ໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງ (IEE/EIA):.....	IEE.....
	ລົງວັນທີ, ເລກທີ:.....20 ມີນາ 2009, 565/ສນຍ.ອຊນສ.....

II. ຄະນະຕິດຕາມກວດກາ

– ວັນທີລົງຕິດຕາມກວດກາ:.....	13-16/03/2017.....
– ປະເພດການຕິດຕາມກວດກາ:.....	ປົກກະຕິ.....
– ຄະນະຕິດຕາມກວດກາ:..	ທີມງານ ກປສສ, ກຊສ; ກົມບໍ່ແຮ່, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ພະແນກ ຊສ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ; ຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງ ໄຊພູທອງ.....
– ບົດບັນທຶກລົງຕິດຕາມກວດກາ:.....	ຢູ່ໃນເອກະສານຄັດຕິດ 1.....
– ລາຍຊື່ຄະນະລົງຕິດຕາມກວດກາ:.....	ຢູ່ໃນເອກະສານຄັດຕິດ 2.....
– ລາຍການກວດສອບ:.....	ຢູ່ໃນເອກະສານຄັດຕິດ 3.....

III. ຈຸດປະສົງຂອງການກວດກາ ແລະ ບັນຫາທີ່ເອົາໃຈໃສ່

– ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນບົດລາຍງານການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
– ເງື່ອນໄຂ ແລະ ພັນທະທີ່ກຳນົດໃນໃບຢັ້ງຢືນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

IV. ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການມາເຖິງປະຈຸບັນ

ໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຫີນກາວ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການຂຸດຄົ້ນ ໃນປີ 2009, ໃນເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນທັງໝົດ 140.10 ເຮັກຕາ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນທາງໂຄງການຈະຂຸດຄົ້ນ ໃນເນື້ອທີ່ 20 ເຮັກຕາ, ໄລຍະເວລາ 10 ປີ, ແຕ່ໃນຕົວຈິງຂຸດຄົ້ນ ໄດ້ພຽງ 4 ເຮັກຕາ. ນັບແຕ່ປີ 2014 ມາເຖິງປະຈຸບັນ ທາງໂຄງການໄດ້ຢຸດຕິການຂຸດຄົ້ນ, ເນື່ອງຈາກ ລາຄາແຮ່ໃນຕະຫຼາດໂລກຕົກຕໍ່າ, ແຕ່ທາງໂຄງການມີແຜນຈະສືບຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນ ໃນປີ 2017 ນີ້(ປະຈຸບັນ ກຳລັງດູດນໍ້າອອກຈາກບໍ່ແຮ່ ເພື່ອດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນ).

V. ບັນຫາທີ່ພົບເຫັນ

ສຳລັບ ບັນຫາທີ່ພົບເຫັນໃນພາກສະໜາມບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍ, ເນື່ອງຈາກ ໂຄງການບໍ່ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວເປັນເວລາ 3 ປີ ແລ້ວ, ແຕ່ມີບາງບັນຫາທີ່ໃຫ້ບໍລິສັດ ເອົາໃຈໃສ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

- ສິ່ງເສດເຫຼືອ...ມີກອງເສດແຮ່ຈຳນວນໜຶ່ງຊະຊາຍ ແລະ ເກັບມ້ຽນບໍ່ເປັນລະບົບ ຕາມເສັ້ນທາງ ໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ;
- ແລະ ອື່ນໆ:
 - ✓ ບໍ່ມີປ້າຍເຕືອນກຳນົດຄວາມໄວຂອງຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງແຮ່ ໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນເນື່ອງຈາກ ປ້າຍທີ່ເຄີຍຕິດຕັ້ງຖືກເສຍຫາຍ;
 - ✓ ຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງງົບປະມານບ້ວງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນບົດລາຍງານການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງພາກສ່ວນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ;
 - ✓ ບໍ່ມີການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ.

VI. ສະເໜີແກ້ໄຂ

-ອະທິບາຍການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍຫຍໍ້: ກ່ອນທີ່ບໍລິສັດ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນຂຸດຄົ້ນໃໝ່, ບໍລິສັດ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ບໍລິສັດ ສ້າງອ່າງບໍາບັດນໍ້າເສຍ ເພື່ອຮອງຮັບນໍ້າເສຍຈາກການລ້າງແຮ່ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ;
2. ໃຫ້ບໍລິສັດ ມີສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນເສດແຮ່ ສະເພາະໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ;
3. ໃຫ້ບໍລິສັດ ເອົາໃຈໃສ່ຫົດນໍ້າຕາມເສັ້ນທາງໃນພື້ນທີ່ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນ ຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ຖ້າຫາກມີການຂຸດຄົ້ນ;
4. ໃຫ້ບໍລິສັດ ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນກຳລິດຄວາມໄວຂອງຍານພາຫະນະ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນ 15-20 ກມ/ຊົ່ວໂມງ;
5. ໃຫ້ບໍລິສັດ ຕອບສະໜອງງົບປະມານ ການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ພາກສ່ວນ ກປສສ, ກຊສ, ພະແນກ ຊສ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງໄຊພູທອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ;
6. ບໍລິສັດ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສິ່ງບົດລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ທຸກໆ 3 ເດືອນ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ ກຊສ, ພະແນກ ຊສ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງໄຊພູທອງ ເປັນປົກກະຕິ.